
Quicksilver Activ 875 Sundeck

EUR 154.900 inkl. MwSt. (ausweisbar)



Hersteller Quicksilver (Brunswick Marine)	Angebots-Art neu, im Vorlauf	Jahr 2027		
Länge 8.74 m	Breite 3 m	Verdrängung 2462 kg	Material Kunststoff GFK	Schalenfarbe Legacy Grau
Motor Mercury Twin F200 XL/CXL V6	Motorleistung 2 x 200 PS / 147 kW	Antriebsart outboard	Treibstoff Benzin	Brennstofftank 450 l
Baujahr Motor 2026				

Beschreibung

Lagernummer: 5027003

Boote Pfister Neuboot im Vorlauf

Listenpreis inkl. 19% MwSt.: 173.049,99€

Hauspreis inkl. 19% MwSt.: 154.900,00 €

Zubehör:

Fracht

Rumpffarbe Legacy Grau

Wasserskimast

Simrad GPS/Kartenplotter 12" NSS evo3s

mit HDI Transducer

Fusion Stereo mit 4 Lautsprechern

LPG Kocher

Quicksilver Activ 875 Sundeck

EUR 154.900 inkl. MwSt. (ausweisbar)

Persenning für Bimini

Hafenpersenning

Smart Edition:

Steuerbord-Klappsitz, Steuerstand-Klappsitz,
Cockpit-Sonnenlounge, Vorhänge, Kühlschrank,
Mikrowelle, Kühlschrank, Mooring-Kit,
Landanschluss, Sitz- und Konsolenabdeckung

Privileg Paket:

Flexiteek Bodenbelag, Verbesserte Polster
(Cockpit, Steuerstandsitz, Sonnenliege),
Aufgewertetes Lenkrad, Gepolsterte Ablagen,
LED-Beleuchtung am Dachhimmel,
Vordeck Lukenrollo mit Mückengitter

Navigationspaket:

Bugstrahlruder, Elektrische Bug-Ankerwinde,
Elektrische Trimmklappen

Motormontage inkl. Diebstahlschutz

Fracht Motor

Inbetriebnahme, Batterien, Einweisung
auf dem Wasser in SW

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder info@bootepfister.de zur Verfügung.

Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de Bemerkungen:
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!