

---

## Yamaha WaveRunner Jet-Blaster

EUR 9.900 inkl. MwSt. (ausweisbar)

---



|                                               |                                            |                                   |                                   |                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b><br>Yamaha<br>WaveRunner     | <b>Angebots-Art</b><br>neu, ab Lager       | <b>Jahr</b><br>2025               |                                   |                                          |
| <b>Länge</b><br>3 m                           | <b>Breite</b><br>1.14 m                    | <b>Verdrängung</b><br>267 kg      | <b>Material</b><br>Kunststoff GFK | <b>Schalenfarbe</b><br>schwarz/weiß/blau |
| <b>Motor</b><br>Yamaha 3 Zylinder,<br>TR-1 HO | <b>Motorleistung</b><br>1 x 110 PS / 81 kW | <b>Antriebsart</b><br>Jet-Antrieb | <b>Treibstoff</b><br>Benzin       | <b>Baujahr Motor</b><br>2025             |

### Beschreibung

Jet Blaster - 2025 Modell

Listenpreis: € 10.558,70 inkl. MwSt.

Hauspreis: € 9.900,00 inkl. MwSt.

2025 Modell und folgender Ausstattung:

- Einweisung bei Boote Pfister
- Inbetriebnahme
- Vorfracht

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder [info@bootepfister.de](mailto:info@bootepfister.de) zur Verfügung.

Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: [www.bootepfister.de](http://www.bootepfister.de)

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!