



Hersteller Sea Ray	Art neu, ab Lager	Jahr 2022		
Länge 7.89 m	Breite 2.59 m	Verdrängung 2500 kg	Material Kunststoff GFK	Schalenfarbe schwarz weiß, roter Streifen
Motor Mercurier ECT 6.2-350 MPI DTS	Motorleistung 1 x 257 kW / 350 PS	Antriebsart Z-Antrieb	Treibstoff Bleifrei	Brennstofftank 283 l
CE-Kennzeichnung C - Küstennahe Gewässer				

Beschreibung

Lagernummer: 9022028

Boote Pfister Neuboot

Listenpreis 146.519,99 € inkl. 19% MwSt.
Angebotspreis ab Boote Pfister 139.900,00 €

Zubehör:

1. CE-Zertifikat (STD)
2. Zweifarb Rumpfdesign (STD)
3. zusätzlicher Gelcoatstreifen im Rumpf
4. Kapitänspakt:
 - Sportpersenning
 - Bugabdeckung
 - Docking Lights



- Scheibenwischer stb.
- Heckdusche
- Cocktaillisch aus Teak
- 5. Wakebordpaket:
 - einklappbare Wakebord Racks
 - Premium PTM Wasserskispiegel
 - schwarzer Tower
 - Bimini-Top
 - Wakebordracks
 - Wasserskispiegel
 - Luftkompressor
- 6. Cockpittisch mit Füllkissen (anst. Cocktaillisch)
- 7. Bugsonnenpolster
- 8. Teakboden im Cockpit
- 9. Teak auf der Badeplattform
- 10. manuelle Unterwasserbadeplattform
- 11. Dual-Batterie Hauptschalter, 2. Batterie (ST)
- 12. Onboard Batterieladegerät
- 13. 12V Kühlschrank im Cockpit
- 14. Bugschraube
- 15. elektrische Ankerwinde mit Kette, Edelstahlanker
- 16. Marine-WC, Fäkalientank und Fäkalienpumpe (
- 17. Heckdusche (STD)
- 18. blaues oder weißes LED-Lichtpaket
- 19. Fenderclipse
- 20. Inbetriebnahme, Batterie, Übergabeinspektion

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder info@bootepfister.de zur Verfügung.
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!

