



Hersteller Quicksilver (Brunswick Marine)	Verfügbarkeit neu, im Vorlauf	Jahr 2022		
Länge 9.02 m	Breite 2.98 m	Material Kunststoff GFK	Schalenfarbe dunkelgrau	
Motor Mercruiser MD 3.0L-270 DTS BRAVO Baujahr Motor 2022	Motorleistung 1 x 199 kW / 270 PS	Antriebsart Z-Antrieb	Treibstoff Diesel	Brennstofftank 400 l

Beschreibung

Summer DEAL bis 31.08.22

189.900 €

Boote Pfister Neuboot

inkl. Inbetriebnahme, Einweisung und Probefahrt

Angebotspreis ab Boote Pfister für 199.900€ statt 209.349,99€

mit folgender Ausstattung:

DAB Radioerweiterungs- Kit mit Antenne
Lukenrollo für Verdeck und Dachluke, Abdunklung
und Fliegengitter
Camperverdeck
Mikrowelle
Suchscheinwerfer



Cockpit Flexiteek Boden

Kabinenteppich

SMART Edition:

- Warmwasserbereiter
- verbesserter Cockpit Tisch
- Cockpit Sonnenliege
- Backbord Sitzbank
- Kühlschranks 50L
- Landanschluß
- Dachluke
- Cockpit-Dusche
- Cockpit Lampe
- Vordeck Sonnenpolster
- elektrische Bugankerwinde
- Vorhänge
- Mooring-Kit

Navigationspaket:

- elektrische Trimmklappen
- Bugstrahlruder

Elektronik Paket Einzelmotorisierung:

- Simrad GPS/Chartplotter 9" NSS evo 3 mit HDI Wandler
- Fusion Stereo mit 6 Lautsprechern
- Vessel View Link
- Schmutzwassertank manuelle Lenzung über Bord
- farbiger Rumpf dunkelgrau
- Klimaanlage/Heizung mit Landanschluß und Diesel Generator
- Simrad HALO Radar
- Simrad VHF RS 20

Vorfracht

Inbetriebnahme und Einweisung auf dem Wasser in SW

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder info@bootepfister.de zur Verfügung. Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!