



<b>Hersteller</b> Cobalt	<b>Angebots-Art</b> Gebrauchtboot	<b>Jahr</b> 2014		
<b>Länge</b> 7.29 m	<b>Breite</b> 2.59 m	<b>Verdrängung</b> 2100 kg	<b>Material</b> Kunststoff GFK	<b>Schalenfarbe</b> braun brown
<b>Motor</b> Mercruiser 350 MAG MPI DTS, Bravo III	<b>Motorleistung</b> 1 x 221 kW / 300 PS	<b>Antriebsart</b> Z-Antrieb	<b>Treibstoff</b> Bleifrei	<b>Motorstunden</b> 71 h

## Beschreibung

Boote Pfister Gebrauchtfoot - frisch eingetroffen

Cobalt 243 CU mit Mercruiser 350 MAG MPI DTS, Bravo III

statt für 92.900,00 € jetzt für 89.900,00 €

Bimini-Top  
Camperverdeck (Seitenteile f. Bimini-Top)  
Cockpitpersenning  
Vollpersenning  
Kartenplotter Raymarine  
Elektr. Trimmklappen v. Lenco  
Sony Sound System mit CD  
Fender Clips (4 Stk.)  
Edelstahl Bugscheinwerfer  
Seitenluke in WC - Raum  
Bug-Reling  
Schwimmstufe - man. absenkbare Plattform  
Heckdusche



Kabinen Tisch  
Kühlschrank unter Sitz im Cockpit - STB  
WC- Raum mit Toilette aus Porzellan  
Elektr. Spülung für Toilette  
Spülbecken im WC-Raum  
Fäkalientank  
Füllpolster Kabine  
Cockpit-Innen-Beleuchtung  
Spülbeckeneinheit im Cockpit  
el. Ankerwinde mit Leine, Kette & Anker  
Bugstrahlruder  
Fliegengitter für Kabinenfenster und Luke  
Antifouling, schwarz  
Soft-Teak Bodenbelag: Cockpit u. Badeplattform  
Vorschiffspolster Bug  
Motorblock Juli 2021 neu  
Trailer, Harbeck BT 3500, 2012

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder [info@bootepfister.de](mailto:info@bootepfister.de) zur Verfügung.  
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: [www.bootepfister.de](http://www.bootepfister.de)

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!