



Hersteller Quicksilver (Brunswick Marine)	Angebots-Art neu, ab Lager	Jahr 2023		
Länge 9.02 m	Breite 2.98 m	Material Kunststoff GFK	Schalenfarbe dunkelgrau	
Motor Mercruiser 6.2 300 HP DTS	Motorleistung 1 x 300 PS / 221 kW	Antriebsart Z-Antrieb	Treibstoff Bleifrei	Brennstofftank 400 l
Baujahr Motor 2023				

Beschreibung

Lagernummer: 9023050

Boote Pfister Neuboot

Listenpreis inkl. 19% MwSt.: 179.586,14 €

Hauspreis inkl. 19% MwSt.: 159.900,00 €

Zubehör:

Flexiteek Boden (Innenborder-Version)

Farbiger Rumpf (Dunkelgrau)

Vordeck Lukenrolle mit Mückengitter

Innen Teppich

Bimini mit Seitenteilen

Diesel-Heizung

Smart Edition



- Warmwasserbereiter, Verbesserter Cockpit Tisch, Cockpit-Sonnenlounge, Hecksitz L-Lounge, Erweiterung, Kühlschrank, Landanschluss, Dachluke, Cockpit-Dusche, Cockpit-Lampen, Bug-Sonnenlounge, Elektrische Bug-Ankerwinde, Vorhänge, Mooring-Kit
- Komfortpaket Cockpit
- Verbesserter Cockpit Tisch, Cockpit-Sonnenlounge, Heck-Sitzbank L-Lounge Erweiterung
- Komfortpaket Kabine
- Kühlschrank, Landanschluss, Vorhänge
- Cruise Paket
- Dachluke, Cockpit-Dusche, Cockpit Lampen, Bug-Sonnenlounge, Elektrische Bug-Ankerwinde
- Navigationspaket
- Elektrische Trimmklappen, Bugstrahlruder
- Elektronikpaket
- Simrad GPS/Chartplotter 9" NSS evos 3 mit HDI Transducer, Fusion Stereo mit 6 Lautsprechern, VesselView Link
- Vorfracht
- Inbetriebnahme und Einweisung auf dem Wasser in SW

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder info@bootepfister.de zur Verfügung.

Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!



