



Hersteller Sea Ray	Angebots-Art neu, ab Lager			
Länge 7.89 m	Breite 2.56 m	Material Kunststoff GFK	Schalenfarbe schwarz mit rotem Streifen	
Motor MERCUISER ECT 6.2-350 MPI DTS Bravo III	Motorleistung 1 x 350 PS / 257 kW	Antriebsart Z-Antrieb	Treibstoff Bleifrei	Brennstofftank 283 l

Beschreibung

Lagernummer: 9024022

Boote Pfister Neuboot

Listenpreis 180.509,93 € inkl. 19% MwSt.

Hauspreis inkl. 19% MwSt.: 164.900,00 €

Farbe: kpl. Rumpf schwarz mit rotem Streifen

Polster: Dune

Zubehör:

1. CE-Zertifikat (STD)
2. zusätzlicher Gelcoatstreifen im Rumpf
3. KAPITÄTSPAKET:
 - Sportpersenning und Bugabdeckung
 - Bimini-Top mit Hülle
 - Docking Lights
 - Scheibenwischer stb.



- Heckdusche
- Fenderclipse
- Flaggenstock
- Deckwaschanschluss
- 4. Wakebordpaket:
 - mit schwarzem Tower
 - Bimini-Top
 - Wakeboardracks
 - Wasserskispiegel
- 5. Dual digitales Armaturenbrett/Vesselview Link 9"
- 6. Teakboden im Cockpit
- 7. Teakboden auf der Badeplattform
- 8. manuelle Unterwasserbadeplattform
- 9. Dual-Batterie Hauptschalter, 2. Batterie (STD)
- 10. 12 V Kühlschrank im Cockpit
- 11. Bugschraube
- 12. elektrische Ankerwinde mit Kette, Edelstahlanker
- 13. Marine-WC, Fäkalientank und Fäkalienpumpe (STD)
- 14. blaues LED-Lichtpaket
- 15. Premium Stereosystem
- 16. Beschattung Bugbereich
- 17. Cockpittisch im Bug
- 18. Inbetriebnahme, Batterie, Übergabeinspektion
- 19. Einweisung auf dem Wasser in SW

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder info@bootepfister.de zur Verfügung.

Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: www.bootepfister.de

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!