



<b>Hersteller</b> Sea Ray	<b>Angebots-Art</b> neu, ab Lager	<b>Jahr</b> 2023		
<b>Länge</b> 6.99 m	<b>Breite</b> 2.54 m	<b>Material</b> Kunststoff GFK	<b>Schalenfarbe</b> schwarz roter Streifen	
<b>Motor</b> Mercury F250 XL DS Weiß	<b>Motorleistung</b> 1 x 250 PS / 184 kW	<b>Antriebsart</b> Aussenborder, Viertakt	<b>Treibstoff</b> Bleifrei	<b>Brennstofftank</b> 189 l
<b>Baujahr Motor</b> 2023				

## Beschreibung

Lagernummer: 9023071

Boote Pfister Vorführboot

Listenpreis 110.449,98 € inkl. 19% MwSt.

Hauspreis inkl. 19% MwSt.: 89.900,00 €

Farbe: schwarz roter Streifen

Polster: Dune

Zubehör:

CE-Zertifikat ( STD )

Motorlackierung "Cold Fusion White"

zusätzlicher Gelcoatstreifen im Rumpf

KAPITÄNSPAKET:



mit Bimini-Top, Sportpersenning, Bugabdeckung,  
Fenderclipse, Rückenfüllpolster Durchgang,  
Cocktailtisch aus Teakholz, Scheibenwischer stb.  
Verdeckpaket für Bimini-Top  
Seadek Boden im Cockpit  
Seadek-Boden auf der Badeplattform  
Stereoanlage mit 4 Lautsprechern ( STD )  
Dual- Batterieauptschalter, 2. Batterie ( STD )  
Echolot ( STD )  
Chemie-WC ( Porta Potti ) ( STD )  
Heckdusche  
Kartenplotter 5"  
umklappbarer Beifahrersitz/Sitzbank anstelle STD  
elektrische Ankerwinde mit Kette, Edelstahlanker  
Inbetriebnahme, Übergabeinspektion, Batterie  
Motorinstallation und Diebstahlschloss

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder [info@bootepfister.de](mailto:info@bootepfister.de) zur Verfügung.

Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: [www.bootepfister.de](http://www.bootepfister.de)

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!

