



<b>Hersteller</b> Sea Ray	<b>Angebots-Art</b> Gebrauchtboot	<b>Jahr</b> 2021	<b>Zustand</b> sehr gut	
<b>Länge</b> 12.04 m	<b>Breite</b> 3.70 m	<b>Material</b> Kunststoff GFK	<b>Schalenfarbe</b> blau weiß	
<b>Motor</b> Mercruiser 2x ECT 8.2-380 MAG Axius	<b>Motorleistung</b> 2 x 380 PS / 279 kW	<b>Antriebsart</b> Z-Antrieb	<b>Treibstoff</b> Bleifrei	<b>Brennstofftank</b> 946 l
<b>Baujahr Motor</b> 2021	<b>Motorstunden</b> 80 h			

## Beschreibung

Boote Pfister Kommissionsboot

Boot im Kundenauftrag

Jetzt für 834.900,00 €

Farbe: Rumpfseite blau / Unterseite weiß

Ausstattung:

1. zweifarbiger Rumpf
2. Verdeck in Marine Mitternachts Blau
3. Axius Joystick Steuerung
4. 220 V Anschluß
5. erweitertes Sonnenverdeck
6. LED Lichtpaket blau



7. Unterwasserlicht in Blau
8. autom. ausklappbare Badeplattform
9. Edelstahlanker
10. Fenderclipse
11. Cockpit Persenning
12. Teak-Boden im Cockpit in Braun
13. Teak-Boden auf Badeplattform u. Umlauf
14. OEM Batterie
15. Grauwassertank
16. Teak Tisch
17. Bugsonnenpolster
18. Flaggenmast m. US Flagge
19. elektrische Ankerwinde (nur Kette)
20. Spotlights 5" mit Fernbedienung
22. Docking Lights
24. Sonnenschutz im Bug
25. Alu Ölwanne unter dem Motor
28. Weinkühler
29. Hardtop aus Fiberglas
30. TV Mittelkabine
31. Bugstrahlruder
32. Generator
33. Umbau Maschinen (Bodenseezulassung)
34. Antifouling Farbe Schwarz

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder [info@bootepfister.de](mailto:info@bootepfister.de) zur Verfügung.  
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: [www.bootepfister.de](http://www.bootepfister.de)

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!





