



<b>Hersteller</b> Jeanneau	<b>Art</b> neu, im Vorlauf	<b>Jahr</b> 2022		
<b>Länge</b> 6.31 m	<b>Breite</b> 2.48 m	<b>Material</b> Kunststoff GFK	<b>Schalenfarbe</b> blau	
<b>Motor</b> Suzuki DF 140 ATX	<b>Motorleistung</b> 1 x 103 kW / 140 PS	<b>Antriebsart</b> Aussenborder, Viertakt	<b>Treibstoff</b> Bleifrei	<b>Brennstofftank</b> 170 l

## Beschreibung

Boote Pfister Neuboot

Jeanneau Cap Camarat 6.5 WA S3 - November 2021

Verkaufspreis 62.326,07 € jetzt für 57.900,00 € inkl. 19% MwSt

mit folgendem Zubehör:

Ausstattungsvariante Premiere 2022:

- Kabinenpolster (2 Einzelbetten)
- Polster f. Cockpit ( Polster+Rückenlehne  
f. achtern Cockpitsitzbank)
- STB-seitl. Sitzbank, Luxus, klappbar m. Poslter  
elektr. Ankerwinde  
Ankerpaket  
Luxus seitl. Sitzbank, klappbar Backbord m.Polster  
Aluminium Bimini - Farbe Silber  
Wasserskimast (Bogen)  
Badeplattform m. Teak  
Polster Sitze großes Modell



Cockpittisch  
Rückenlehne f.seitl. klappbare Sitzbank Steuerbord  
Polster f. Sonnenliege Bug  
Hintersonnenliege klappbar  
Druckwasser m. Cockpit-Dusche  
Zusatzausstattung Doppelbett  
Chemie-WC  
Vorfracht Werft  
Pre-Rig Suzuki mechanisch  
Suzuki DF 140 ATX  
Motormontage mit Diebstahlsicherung  
Inbetriebnahme, Endmontage, Batterie,  
Einweisung und Instruktion gem. Checkliste und  
Übergabe mit Probefahrt auf dem Wasser in SW

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der +49-9723-93710 oder [info@bootepfister.de](mailto:info@bootepfister.de) zur Verfügung.  
Weitere interessante Angebote finden Sie auf folgender Internetseite: [www.bootepfister.de](http://www.bootepfister.de)

Bemerkungen: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Die gemachten Angaben und Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind vor Ort zu prüfen!

